

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA

Bazylika kolegiacka Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu



INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA

Bazylika kolegiacka Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Dane ogólne

- 1.1 Inwestor / Zamawiający.....
- 1.2 Autor opracowania / wykonawca.....
- 1.3 Przedmiot opracowania.....
- 1.4 Rodzaj opracowania.....
- 1.5 Podstawy formalno-prawne.....
- 1.6 Podstawy merytoryczne.....

2. Informacje o obiekcie

- 2.1 Rys historyczny.....
- 2.2 Opis ogólny stanu istniejącego.....
- 2.3 Gabaryty budowli.....
- 2.4 Zestawienie powierzchni elewacji.....
- 2.5 Zestawienie powierzchni pomieszczeń w budowlu.....

3.

II. SERWIS FOTOGRAFICZNY

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

3. Spis rysunków

- | | |
|------------|----------------------------------|
| rys. nr 1 | KOŚCIÓŁ RZUT POSADZEK |
| rys. nr 2 | WIEŻA KOŚCIOŁA RZUT POZIOMU 1 |
| rys. nr 3 | WIEŻA KOŚCIOŁA RZUT POZIOMU 2 |
| rys. nr 4 | WIEŻA KOŚCIOŁA RZUT POZIOMU 3 |
| rys. nr 5 | WIEŻA KOŚCIOŁA RZUT POZIOMU 4 |
| rys. nr 6 | WIEŻA KOŚCIOŁA RZUT POZIOMU 5 |
| rys. nr 7 | WIEŻA KOŚCIOŁA RZUT POZIOMU 6 |
| rys. nr 8 | WIEŻA KOŚCIOŁA PRZEKRÓJ |
| rys. nr 9 | KOŚCIÓŁ ELEWACJA WSCHODNIA OKNA |
| rys. nr 10 | KOŚCIÓŁ ELEWACJA POŁUDNIOWA OKNA |
| rys. nr 11 | KOŚCIÓŁ ELEWACJA ZACHODNIA OKNA |
| rys. nr 12 | KOŚCIÓŁ ELEWACJA PÓŁNOCNA OKNA |
| rys. nr 13 | DZWONNICA RZUT POZIOMU -1 |
| rys. nr 14 | DZWONNICA RZUT POZIOMU 0 |
| rys. nr 15 | DZWONNICA RZUT POZIOMU 1 |
| rys. nr 16 | DZWONNICA RZUT POZIOMU 2 |
| rys. nr 17 | DZWONNICA RZUT POZIOMU 3 |
| rys. nr 18 | DZWONNICA ELEWACJA ZACHODNIA |
| rys. nr 19 | DZWONNICA ELEWACJA POŁUDNIOWA |
| rys. nr 20 | DZWONNICA ELEWACJA WSCHODNIA |

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA

Bazylika kolegiacka Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu

rys. nr 21	DZWONNICA ELEWACJA PÓŁNOCNA
rys. nr 22	DZWONNICA ELEWACJA ZACHODNIA OKNA
rys. nr 23	DZWONNICA ELEWACJA POŁUDNIOWA OKNA
rys. nr 24	DZWONNICA ELEWACJA WSCHODNIA OKNA
rys. nr 25	DZWONNICA ELEWACJA PÓŁNOCNA OKNA
rys. nr 26	DZWONNICA PRZEKRÓJ A-A
rys. nr 27	DZWONNICA PRZEKRÓJ B-B
rys. nr 28	DZWONNICA PRZEKRÓJ C-C
rys. nr 29	DZWONNICA PRZEKRÓJ D-D
rys. nr 30	DZWONNICA PRZEKRÓJ E-E
rys. nr 31	DZWONNICA PRZEKRÓJ F-F

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Dane ogólne

1.1 Inwestor / Zamawiający

Gmina Myszyńiec z siedzibą w Myszyńcu Plac Wolności 60, 07-430 Myszyńiec

Reprezentowana przez Bogdana Glinkę – Burmistrza Myszyńca, przy kontrasygnacie Agaty Anny Kobus – Skarbnika Gminy.

1.2 Autor opracowania / wykonawca

wykonawca - „ArchiTube” Częstochowa, ul Wolna 4/2, 42-202

wykonanie pomiarów – Adam Grewenda

opracowanie rysunkowe – Wioletta Jokiel, Łukasz Naumowicz

1.3 Przedmiot opracowania

Bazylika kolegiacka pw. Trójcy Przenajświętszej, Plac Kardynała Wyszyńskiego 1, 07-430 Myszyńiec

1.4 Rodzaj opracowania

Inwentaryzacja budowlana budynku.

1.5 Podstawy formalno-prawne

Umowa zawarta pomiędzy **Gminą Myszyńiec z siedzibą w Myszyńcu Plac Wolności 60, 07-430 Myszyńiec,**

(reprezentowaną przez Bogdana Glinkę – Burmistrza Myszyńca, przy kontrasygnacie Agaty Anny Kobus – Skarbnika Gminy) jako zamawiającym, a „ArchiTube” z siedzibą w Częstochowie, ul. Wolna 4/2, 42-202 jako wykonawcą.

1.6 Podstawy merytoryczne

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA

Bazylika kolegiacka Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu

Do opracowania wykorzystano następujące materiały:

Pomiary skanerem laserowym LEICA ScanStation C10 tworzącym trójwymiarowe skany złożone z trójwymiarowych pikseli o współrzędnych przestrzennych.

2. Informacje o obiekcie

2.1 Rys historyczny

Parafia została erygowana w 1651 roku. Kronika parafii wymienia kilka kościołów drewnianych. Ostatni zbudowany w 1723 r służył do początku XX w. Obecny murowany kościół parafialny pw. Trójcy Przenajświętszej został zbudowany w latach 1909-1922 w stylu neogotyckim staraniem proboszczów ks. Franciszka Karwackiego i ks. Franciszka Kuligowskiego. Konsekracji kościoła dokonał 19 maja 1926 r. biskup łomżyński Romuald Jałbrzykowski. W latach 1995-2000 kościół został odnowiony i pokryty blachą miedzianą.

neogotycki pięcionawowy halowy kościół wybudowany w latach 1909-1922 przez Franciszka Przeclawskiego według projektu Adolfa Schimmelpfenniga, ze starymi feretronami i dwoma bocznymi ołtarzami z XVIII wieku.

Pojezuicka murowana dzwonnica z XVIII wieku. Przy wejściu dwie kuny żelazne (obroże), w które zamykano przestępców.

W roku 1999 kościół został wyniesiony do godności kolegiaty. W 2013 Ojciec Święty Franciszek podniósł go do godności Bazyliki Mniejszej.

Wcześniej na miejscu dzisiejszego kościoła stała świątynia drewniana.

2.2 Opis ogólny stanu istniejącego

Kościół murowany, pięcionawowy wykonany z cegieł wypalanych w Dąbrowie. Dzwonnica z 1708r. również wykonana z cegły. Dachy zarówno kościoła jak i dzwonnicy kryte blachą miedzianą.

2.3 Zestawienie powierzchni pomieszczeń w Dzwonnicy

- 01 POMIESZCZENIE 9,89 m2
- 02 POMIESZCZENIE 19,59 m2
- 03 POMIESZCZENIE 17,40 m2
- 04 POMIESZCZENIE 37,40 m2
- 05 POMIESZCZENIE 17,50 m2
- 06 POMIESZCZENIE 38,40 m2
- 07 POMIESZCZENIE 37,40m2
- 08 POMIESZCZENIE 36,30 m2
- 09 POMIESZCZENIE 50,29 m2
- 10 POMIESZCZENIE 67,60 m2

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA

Bazylika kolegiacka Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu

II. SERWIS FOTOGRAFICZNY



INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA

Bazylika kolegiacka Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu



INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA

Bazylika kolegiacka Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu



INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA


Bazylika kolegiacka Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu



INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA


Bazylika kolegiacka Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA




ZADANIE: Stanowisko i stanowiska oraz opracowanie inwentaryzacji budowlanej.				
OBIEKT:	Kościół pw. Trójcy Przenajświętszej w Mysłowicach			STADIUM DOKUMENTACJA
INWENTARYZACJA:	WYKAZ ul. Brodka 18 lok. 62 00-028 Warszawa			WYKAZ ZNAK
NAZWA RYSUNKU:	KOŚCIÓŁ, RZUT POSADZKI			SKALA
OPRACOWAŁ:	NR. PRZEMIANKI:	PROJEKT:	DATA:	PRZEMIANKA
mgr inż. Krzysztof Pielas	SLX/SLT/DMD/L3		12.2015	ARCHIWIZACJA "WYK. POSADZKI"
				01

WIEŻA KOŚCIOŁA
RZUT POZIOMY 0




ZADANIE: Stanbty iawowy oraz oprowanie inwentaryzacji budylku.				
OBIEKT:	Kościół pw. Trójcy Przenajświętszej w Myszycu			STADIUM DOKUMENTACJI
ZLECAJĄCY:	MICA ul. Bracka 18 lok. 62 00-028 Warszawa			WYKONAWCA
NAZWA RYSUNKU: WIEŻA KOŚCIOŁA RZUT POZIOMY 0				
				SKALA: 1:100
OPRACZYSTWA:	IMI LIPSZANIN	PROJEKT	DATA	WERYFIKA
mgr inż. Krzysztof Pielas	SLK/0137/OWOK/13		12.2019	ARCHITEKTONICZNA
				WE RZUTACH
				1

WIEŻA KOŚCIOŁA
RZUT POZIOMU 1




ZADANIE: Stanowisko i opis sposobu inwentaryzacji budynku.				
OBIEKT:	Kościół pw. Trójcy Przenajświętszej w Warszawie			STADIUM DOKUMENTACJA
ALCEZJONOWA:	WYKAZ ul. Bracka 18 lok. 62 00-028 Warszawa			WYKAZ DOKUMENTACJA
MAZUR RYSUNKU:	WIEŻA KOŚCIOŁA RZUT POZIOM 1			SKALA 1:100
OPRACOWAŁ:	MR. JERZYSZ	PODPIŚ:	DATA	WYKAZ
mgr inż. Krzysztof Piekara	SK/2017/000K/13		12.2015	ARCHITEKTONICZNA MR. KOSIŃSKI
				2


WIEŻA KOŚCIOŁA
RZUT POZIOMU 2



ZADANIE: Stanowisko i opis oraz opis i inwentaryzacja budynku.			
OBJEKT: Kościół pw. Trójcy Przenajświętszej w Wągrowie	STADIUM: DOKUMENTACJA		
ALFABETYZACJA: WYKAZ ul. Bracka 18 lok. 62 00-028 Wągrowo	WYKAZ: DOKUMENTACJA		
NAZWA RYSUNKU: WIEŻA POZIOM 2	SKALA: 1:100		
OPRACOWAŁ: mgr inż. Krzysztof Płatek	NR LIPSIANOWY: SLK/0137/0000/13	PROJEKT: 12.2015	WYKONANIE: 12.2015




ZADANIE: Stanowienie taryfowy oraz opracowanie inventaryzacji budżetu.					
OBIĘT:	Kodofin p.n. Inicjatywa Społeczna w Miasteczku				STADIUM DOFINANSOWANIA
ZLEZENIOWIDELCA	MICA ul. Brodka 18 lok. 62 00-028 Warszawa				WARTOŚĆ SZKALA
NALAZNA WYKAZUJĄC:	MEZA PODÓM 3				t=100
OPISOWANIE:	DATA ZEREFERENCJI	PORÓZNIE	DATTA	BRANŻA	
<i>mg h.k. Krzyżaków Pielgrzymów</i>	SŁ/W/2017/0009/L1		12.2015	ARCHIWIZACJA WE WZROSTACH	




ZADANIE: Stanówi twarowy oraz spisowac inwentaryzacji budylki.				
OBJEKT:	Kolodół pa. Tróby Prowincjonalny w Myszkow	STADIUM		
ALJENOWANIE:	WYK. W. Brodke 18 (w. 62 00-028 Warszawa	DOKUMENTACJA		
NADZOR:	WETA PIZOM 4	WYKONANIE		
OPRACZANIE:	AR LUTIMOWSKI	PIKOW	DATA	WYKONANIE
Wzrost in. Krzysztof Pielas	S/L/5/57/OWK/13		12.2015	ARCHIWIZACJA WZ. PIZOM

WIEŻA KOŚCIOŁA
RZUT POZIOMU 5




ZADANIE: Sporządzenie projektu i opracowanie inwentaryzacji budynku.				
OBIEKT:	Kościół pw. Trójcy Przenajświętszej w Mysłowie	STANOWISKO DOKUMENTACJI		
ZLECAJĄCY:	WOJCA ul. Bracka 18 lok. 62 00-028 Warszawa	WYKONANIE		
NAZWA PRACY:	WIEŻA POZIOM 5	SKALA		
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Krzysztof Pietras	PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Krzysztof Pietras	1:100
DATA:	12.2015	WYKONANO:	12.2015	ARCHITEKTURA
WYKONANO:				WYKONANO

WIEŻA KOŚCIOŁA
RZUT POZIOMU 6




ZADANIE: Studium i opracowanie inwentaryzacji budynku.				
OBJEKT:	Kościół pw. Trójcy Przenajświętszej w Międzyzdrojach	STADIUM: DOKUMENTACJA		
ZLECAJĄCY:	INICA ul. Brzoza 18 lok. 62 00-028 Warszawa	WYKONANIE: Inca		
NAZWA PRACOWNI:	WIEŻA POZIOM 6	SKALA: 1:100		
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Krzysztof Pietras	NR DOKUMENTU: SLK/2017/0006/13	DATA: 12.2015	WYKONANIE: ARCHITEKTURA
		PODPISEK:		WYKONANIE: INICJATYWA

WIEŻA KOŚCIOŁA
PRZEKRÓJ



ZADANIE: Stanowy biuro architektoniczny i inżynierski				
OBIEKT:	Kościół pw. św. Józefa Przemysławskiego w Warszawie			STADIUM: PROJEKT
LICZBOWANIE:	WZGLĘDNY 1:50			WZGLĘDNY 1:50
NAZWA PRZEBUDOWY:	WIEŻA KOŚCIOŁA PRZEBUDOWA			WZGLĘDNY 1:50
OPRACOWAŁ:	PROJEKTOVAŁ:	DATA:	WZGLĘDNY 1:50	
mgr inż. Krzysztof Piłsudski	mgr inż. Krzysztof Piłsudski	12.2015	WZGLĘDNY 1:50	



ZADANIE: Skaniny i oszacowanie kosztów budowy.			
OBJEKT: Kościół pw. Trójcy Przenajświętszej w Mszczynie			STADIUM: FORMACJA
ZLEZENDOWANIE: Włocławek 18 k.m. 62 00-028 Mszczyn			WYKONANIE: 1:200
NAZWA RYSUNKU: KOŚCIÓŁ ELEWACJA ZACHODNIA OKNA			SKALA: 1:200
OPRACOWANIE:	WYKONANIE:	PROJEKT:	DATA: 12.2015
mgr inż. Krzysztof Piława	mgr inż. Krzysztof Piława	mgr inż. Krzysztof Piława	mgr inż. Krzysztof Piława




ZADANIE: Skonfigurowanie oraz opracowanie inwentaryzacji budowlanej.			
OBJEKT: Kościół pw. Trójcy Przenajświętszej w Mysłowicach			STADIUM: DOKUMENTACJA
DZIAŁANIE: Wycena i kosztorys			WARIANT: 01
NAZWA RYSUNKU: KOŚCIÓŁ ELEWACJA POŁUDNIOWA OKNA			SKALA: 1:200
OPROJEKTOVAŁ: mgr inż. Krzysztof Pieta	INŻ. DOKUMENTOWAŁ: SIA/2017/2402/12	PROJEKTOWAŁ: SIA/2017/2402/12	DATA: 12.2016
			ARCHIWIZACJA: 10




ZADANIE: Stanbóg kościoła oraz opracowanie inwentaryzacji budowlanej.			
OBIEKT: Kościół pw. św. Józefa Przemysław w Międzybuziu	STANBÓG KOŚCIOŁA		
OLECZENIOWA: Włocławek 18 rok. 62 00-028 Włocławek	MIASTO: Włocławek		
NAMNA RYSUNKU: KOŚCIÓŁ ELEWACJA WSCHODNIA OKNA	SKALA: 1:200		
OPRACOWAŁ: mgr inż. Krzysztof Pieta	mgr inż. Krzysztof Pieta	12.2015	ARCHITEKTURA
11			

KOŚCIÓŁ
ELEWACJA PÓŁNOCNA
OKNA




ZADANIE: Skonfigurowanie oraz opracowanie inwentaryzacji budowlanej.			
OBIEKT: Kościół pw. św. Józefa Przemysławskiego w Warszawie	STADIUM: DOKUMENTACJA		WYKONANIE: 1:200
ZLECENIODAWCA: WZCA ul. Białostocka 18 lok. 62 00-008 Warszawa	WYKONANIE: 1:200		SKALA: 1:200
NAZWA RYSUNKU: KOŚCIÓŁ ELEWACJA PÓŁNOCNA OKNA	WYKONANIE: 1:200		WYKONANIE: 1:200
OPRACOWANIE: M. J. J. J.	WYKONANIE: 1:200	POZIOM: 1:200	WYKONANIE: 1:200
mgr inż. Krzysztof Pieta	mgr inż. Krzysztof Pieta	mgr inż. Krzysztof Pieta	mgr inż. Krzysztof Pieta


DZWONNICA
RZUT POZIOMY 0




ZADANIE: Skaniny kalendarzy oraz opracowanie inwestycyjnej budynku.					
OBIEKT:	Kościół pw. Trójcy Przenajświętszej w Myszkowie				STADIUM DOKUMENTACJA
ZLECAJĄCY:	MICA ul. Bracka 18 lok. 62 00-028 Warszawa				WYKONANIE Data
NAZWA RYSUNKU:	RZUT POZIOMY 0				SKALA
OPRACOWAŁ:	NR LIPSIANIN	PROJEKT	DATA	1:100	
mgr inż. Krzysztof Pleśnias	SLA/9137/OWOK/13		12.2015	WYKONANIE	ARCHITEKTOWNICZA
				NR PROJEKTU	14




ZADANIE: Skanuj laserowy arkusz opracowania inwentaryzacji budowlanej.			
OBIEKT:	Kościół pw. św. Józefa Przemysławskiego w Międzyzdrojach	STADIUM	GEOMETRYCZNA
WYKONAWCA:	WIGMA ul. Bracka 18 lok. 62 00-020 Międzyzdroje	WYMIAROWA	
NAZWA RYSUNKU:	RZUT PODZIOMU I	SKALA	1:100
OPISOWANIE:	NR UPISOWAŃ	POZIOM	DATA
mgr inż. Krzysztof Pleśniak	SLA/SJZ/00K/13		12.03.05
			BRANŻA ARCHITEKTURA NR PRZEBUDOWY 15




ZADANIE: Skanuj łazienkę oraz opracowując inwentaryzacji budżetu.				
OBJEKT:	KasaPiłkarska w Międzyzdrojach	STADIUM	DOKUMENTACJA	
UJĘCIOWIDOK:	MICA ul. Bratka 16 lok. 62 00-028 Warszawa	WYKONANIE	ZAKRES	
NAZWA WYKONANIA:	ROZBUDOWA	SCENA	1:100	
OPISOWANIE:	NO UPRZĄDZENIE	PROJEKT	DATA	WYKONANIE
mgr inż. Krzysztof Piłkowski	21.01.2013	21.01.2013	12.01.2013	ARCHIWIZACJA DO WYKONANIA
				16



ZADANIE: Skanuj powyższy oraz opracuj inventaryzacji budżetu.				
OBJEKT	Kolejki p.n. Dąbki Przemysławskie w Międzyzdrojach			STADIUM JAKOŚCIOWOCENNY
ZLECAJĄCY	WKAJA ul. Brodka 18 tel. 62 00-028 Międzyzdroje			WARTOŚĆ CENA
NAMNA RYSUNKI	RZDZ/001/2010/3			SKALA
OPRACOWANIE	WE WSPRACOWANIE	PODZIAŁ	DATA	BRANŻA
mgr inż. Krzysztof Piława	0,6/0,575/0,005/1,3		12.02.2015	ARCHITEKTURA WE WSPRACOWANIE
				1/7



ZADANIE: Składowy inwentarz oraz opracowanie Inwentaryzacji budżetu.			
WYKZ:	Konkret p.n. 3639y Przechodzącej w Miasto	STANOWISKO DOKUMENTACJI	
WYKONANIE:	WICA ul. Brodka 18 os. 62 00-028 Warszawa	WYKONANIE	INNA
NALAZN RYSUNKI:	ZOBOWIĄZANIE ZACHOWANIA	WYKONANIE	INNA
			1:100
OPISOWANIE:	MIŁOŚĆ	DATA:	WYKONANIE
mgr inż. Krzysztof Pielas	SL/01/17/000/1	12.2005	ARCHIWIZACJA
		1:2	MIŁOŚĆ




ZADANIE: Skanuj ławeczki oraz opracujcie Inwentaryzacji ławek.				
GRUPY:	Kierownik p.n. Trójcy Przenajświętszej w Maryjku	STADIUM: DOJĄDZĄCY		
LEKCEJNOŚCICA:	Włoka ul. Brodka 18 lok. 62 00-028 Warszawa	WYKONANIE:	DATA:	
NADZIN PISYJNO:	ZDYMOWA ELEKTRKA POLSKOJNA	SKŁA:	1:100	
OPISZCZAJ:	NR UZUSZCZAJ	PLANIS:	DATA:	
mgr inż. Krzysztof Płaneta		SLA/013/2017/009/13	12.2015	ARCHIWIZOWAŁ NR INWENI 10




ZADANIE: Skanuj i weryfikuj oraz opracowanie i weryfikacja! Wydrukuj!			
OBJEKT:	Kolodziej p. 164/9 Przemysławski w Wągrowcu	STANOWISKO: KOLEJNICZKA	
ZLECAJĄCY:	MIWA s.c. Brodów 18 (ok. 62 00-028 Wąrowo)	WYKONAWCA: JAKA	
WYKONAWCA:	ZDROWICA ELEKTRONIKA WICHOWNA	WYKONAWCA: JAKA	
DATA WYKONANIA:	01.10.2015		
OPIS:	NR LUBRANIE	WYKONANIE	DATA
mgr inż. Krzysztof Piława	SLP/15/17/0000/13		12.10.15
			ARCHIWIZACJA
			NR 20




ZADANIE: Skanuj dokumenty oraz spracuj dane inwentaryzacji budowlanej				
ORNEK:	Kolonia nr. Trójcy Przenajświętszej w Wąsejcu			STADIUM DOPIWYKALCA
ROZKROSIKOWA:	WICA ul. Bratka 18 nr. 62 00-028 Warszawa			WYKONANIE
NACZNIK PYSKALSKI	DZIWONICA ELEWACJA PÓŁNOCA			1:100
OPISOWANIE:	AN UPRAWNIENIE	PODPISE	DATA	WYKAZA
mgr in. Krzysztof Pielasz	SLP/SLP/2/DOK/13		12.2015	WYKONANIE PRZEWIDUJĄCE 21




ZADANIE: Skanuj laserowy oraz opracuj i wydrukuj budynek.			
OBIEKT:	Kościół pw. Trójcy Przenajświętszej w Mysłowicach	STADIUM	
ZLECENIODAWCA:	MICA ul. Brzozka 18 lok. 62 00-026 Warszawa	WARIANT	
NAZWA PRZEBUDOWY:	DZWONNICA ELEWACJA ZACHODNIA (OKNA)	SKALA	
OPRACOWAŁ:	AN ULISZAK	PROJEKTOWAŁ:	DATA
mgr inż. Krzysztof Piława	2024/01/17/0000/1/1	12.2024	12.2024
			WARIANT
			22





ZADANIE: Stanowy i techniczny opis opracowanie inwestycyjny budynku.				
OBJEKT:	Kościół pw. Św. Przemysła w Wyszku			STADIUM
ELEWACJA:	WIOSNA ul. Brodka 18 lok. 42 00-000 Warszawa			WYKONANIE
NAZWA PROJEKTU:	DZWONNICA ELEWACJA POŁUDNIOWA (OKNA)			SKALA
OPROJEKTOWAŁ:	ANNA LEONOWICZ	PROJEKTOWAŁ:	ANNA LEONOWICZ	1:100
Imię i nazwisko	ANNA LEONOWICZ	Imię i nazwisko	ANNA LEONOWICZ	1:100
				23



ZADANIE: Skanuj i wygeneruj opis opracowania iiamitrycznej budowy.				
OBJEKT:	Kościół pw. Trójcy Przenajświętszej w Rydzynie	STADIUM		
ELEWACJA:	WYKAZ ul. Brzoza 18 lok. 42 00-000 Warszawa	WIDOK		
NAZWA PROJEKTU:	DZWONNICA ELEWACJA WSCHODNIA (OKNA)	SKALA:		
OPISOWANIE:	WIDOK	PROJEKT	DATA	WYKAZ
Wsp. 1:1	12.2019	12.2019	12.2019	12.2019
24				24



ZADANIE: Stanowy i techniczny oraz opracowanie inwestycyjny budowlany				
OBJEKT	Kościół pw. Trójcy Przenajświętszej w Mysłowicach			STADIUM OPRACOWANIA
INWESTOR	MICA ul. Bratka 18 tel. 02 09-028 Warszawa			WYKONANIE PRAC
NAZWA PRACOWNI	DZWONNICA ELEWACJA PÓŁNOCNA (OKNA)			SKALA 1:100
OPRACOWAŁ	AN. J. J. J.	DATA	12.2019	WYKONANIE PRAC
mgr inż. Przemysław Piłchowski	SKA/2019/0000/12			25




ZADANIE: Skonkretyzować i wykonać projekt budowlany.			
OBIEKT:	Kościół pw. Trójcy Przenajświętszej w Myszkowie	STADIUM:	PROJEKT
ZLECENIODAWCA:	MICA ul. Brzozowa 18 tel. 62 05-028 Warszawa	WYKONAWCA:	STUDIO
NAZWA PRZEBUDOWY:	DZWONNICA PRZEKRÓJ A-A	SKALA:	1:100
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Krzysztof Piława	DATA:	12.2015
WYKONAWCA:	STUDIO	WYKONAWCA:	STUDIO
		STRONA:	26


DZWONNICA
PRZEKRÓJ B-B



ZADANIE: Skanuj kartonowy oraz opracowanie inwentaryzacji budowlanej.				
OBIEKT:	Kolonia pni. Trójcy Przenajświętszej w Wąpczycu			STADIUM Szkic/Projekt
ZLEZCENIODAWCA:	MICA ul. Brodka 18 lok. 62 00-028 Warszawa			skala: 1:100
NAZWA PYSKAL:	DOWONICA PROJEKTA B+B			DATA
OPISOWACZ:	NR UPRZASNIAW	PYSKAL	DATA	WZGLĘDNY WZGLĘDNY
mgr inż. Krzysztof Pietras		18.6/18.7/2006/13	12.2015	ARCHIWIZACJA - WZGLĘDNY
				27



DZWIENNICIA
PRZEKRÓJ C-C

ZADANIE: Skanuj kartonczyki oraz ograniczone ilości kartonczyki białych.				
ORNO:	Kosobów ps. Tadej Przemysławski w Wyszczycu			STADIUM DOŚWIADCZENIA
ZLECAJĄCY:	MIEKA ul. Bratwa 19 tel. 62 00-028 Warszawa			WYKONANIE
NACZYNIA PRZEMYSŁOWE:	DOWODNICA PRZEDSIĘWZIENIA C-C			DEKRET
OPISOWANIE:	NR UPRAWNIENIA	POSIEDZI	DATA	BRANŻA
mgr inż. Krzysztof Piława	SLK/BI/37/DOWO/13		12.2015	ARCHIWIZACJA NR WYKONANIA
				28




ZADANIE: Składź lekczyj wypracowanie na temat: <i>Wzrost</i>				
TEMAT:	Kobiety na Wybrzeżu (Wybrzeże) w Krynicy			STADIUM DOŚWIADCZENIA
WYKŁADNICZKA:	MICA ul. Brodka 18 lok. 42-08-028 Warszawa			WYKŁADNICZKA
NAZWA PRZEMYSŁU:	DZIEWIĘĆ PRZEMYSŁU 2-0			2-0
OPISZCZAJĄCY:	nr. 10000000000000000000		10000000000000000000	10000000000000000000
mgr. inż. Krzysztof Płatek	04/04/2017/0000/13		12.2016	12.2016
			7	7

DZWONNICA
PRZEKRÓJ E-E



ZADANIE: Stwórz listę rzeczy oraz spracowane i wycenione jej rodzaje.					STADIUM SPOSÓB WYKONANIA	
GRZEK:	Królestwo p. Trójcy Przenajświętszej w Rzymie				WYKONANIE	
ZŁOTOGODARCA:	WICA ul. Bródka 18 tel. 62 00-018 Warszawa				WYKONANIE	
MAZNA RYSKAL:	ZŁOTOGODARCA PRZEDZIAŁ I-C				WYKONANIE	
OPISYWAJĄCY:	NR LIPSIENIUM	WYKONANIE	DATA		WYKONANIE	
mgr inż. Krzysztof Piłchowski	SL/6737/2006/13		12.2015		WYKONANIE	
					30	



ZADANIE: Stwórz listę oraz opracuj i zsumuj wydatki.			
OPRODZ	Kabiett p.m. Tędy Przewodzący w Myślach		STANOWI dokumentację
UJECENIARSKA	MICA ul. Brodów 18 kol. 62 00-008 Warszawa		WYKONANIE złota
NAZWA RYSUNKU	ZOBOWIĄZANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA F-F		TYTUŁ
			1:100
OPRACOWAŁ:	IMI USTANOWIŁ:	PODZIAŁ:	DATA:
mgr inż. Krzysztof Falcus	S.J.K./P.J./OMD/12		12.2015
			WYKONANIE ARCHIWIZACJA IMI PRZEDSIĘWZIĘCIA



Nr egz.....

Opracowanie z wyników badań georadarowy wykonanych do celów prac inwentaryzacyjnych na terenie kościół i dzwonnicy w Myszyńcu.

Zlecniodawca: ArchiTube Kinga Grewenda
 ul. Wolna 4/2
 42-202 Częstochowa

Autorzy opracowania:

.....
Jacek Adamiec

.....
inż. Tomasz Skupień
/upr. nr X - 0222/

Warszawa, grudzień 2015 r.

Spis treści

1. Wstęp	3
2. Obszar badań oraz zakres prac.....	3
3. Metodyka badań georadarowych.....	3
4. Interpretacja wyników badań georadarowych.....	4
5. Wnioski.....	5
6. Piśmiennictwo.....	6
7. Spis załączników.....	6

1. Wstęp

Niniejsze opracowanie jak i wcześniejsze badania terenowe wykonano na zlecenie **ArchiTube Kinga Grewenda**, z siedzibą przy ulicy Wolnej 4/2, 42-202 Częstochowa.

Zlecniodawca zlecił wykonanie badań georadarowych (GPR) na terenie parafii rzymskokatolickiej Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu. Badania geofizyczne (GPR) wykonane zostały w celu inwentaryzacji terenu wokół kościoła oraz dzwonnicy pod względem występowania według informacji ustnej, tunelu biegnącego od dzwonnicy w kierunku kościoła.

Badaniach georadarowe na przedmiotowym terenie wykonano w grudniu 2015 roku.

Do badań użyto najnowocześniejszy sprzęt marki VIY3-300 ground penetrating radar (GPR) o częstotliwości 300 MHz firmy Transient Technologies. Georadar ten to wysokiej klasy urządzenie przeznaczone do lokalizacji infrastruktury podziemnej oraz badań struktur antropogenicznych. Współpracuje on z wbudowanym specjalistycznym oprogramowaniem *Synchro3*.

2. Obszar badań oraz zakres prac

Badania georadarowe wykonano na terenie wskazanym przez zlecniodawcę (zał. 2). Na pisywanym obszarze wykonano 6 profili pomiarowych. Dwa pierwsze profile pomiarowe wykonano wokół dzwonnicy (część wewnętrzna) oraz jeden wokół kościoła. Pozostałe 3 profile pomiarowe wykonano przed dzwonnica na terenie parkingu. Łącznie wykonano około 433 mb. profilu pomiarowego.

3. Metodyka badań georadarowych

Zastosowana metoda georadarowa należy do grupy geofizycznych metod radiofalowych. Aparatura pomiarowa składająca się z jednostki centralnej oraz anteny ekranowanej (nadawczo – odbiorcza).

Podstawową zasadą działania metody georadarowej jest emisja przez antenę nadawczą impulsu elektromagnetycznego w głąb ośrodka geologicznego bądź antropogenicznego.

Impuls ten ulega załamaniu, odbiciu, tłumieniu, dyfrakcji. Tak przekształcona fala po odbiciu rejestrowana jest przez antenę odbiorczą. Uzyskane wyniki przedstawione są w postaci odzwierciedlających budowę geologiczną badanego obszaru.

Niezbędnym czynnikiem zarejestrowania użytecznego sygnału (informacji) jest kontrast względem stałej dielektrycznej pomiędzy ośrodkiem, a poszukiwanym obiektem. W przypadku lokalizacji obiektów antropogenicznych takich jak mury, tunele, groby, stare okopy itp., przy założeniach w/w różnicy w stałej dielektrycznej poszukiwany obiekt (np: tunel) wypełniony powietrzem, względem utworów budujących badane podłoże powinien wyraźnie i znacząco odróżniać się na tle wykonanego falogramu danego profilu badawczego.

Należy jednak brać pod uwagę fakt, że mamy do czynienia z ośrodkiem niejednorodnym, w którym każdy z utworów budujących dany obszar charakteryzuje się innymi parametrami. Na „jakość, przejrzystość” uzyskanych wyników w postaci echogramów wpływają takie utwory jak glina, ił, grunt zawodniony, gdzie występuje duże tłumienie fali, a stała dielektryczna wody wynosi 81.

Zasięg głębokościowy metody georadarowej zależy jest od wykorzystanej częstotliwości emitowanego sygnału w głąb ośrodka. Im większa częstotliwość jest użyta tym zasięg głębokościowy maleje, a rozdzielczość pionowa wzrasta.

Zasięg głębokościowy zastosowanej metody pomiarowej osiąga maksymalnie około 7 m.p.p.t.

4. Interpretacja wyników badań georadarowych.

G.P.R. (Ground Penetrating Radar – Radar Penetrujący Grunt) wysyła energię elektromagnetyczną w postaci fal o częstotliwościach radiowych, w celu sprawdzenia struktury podłoża gruntowego jak i konstrukcji cywilnych, bez ingerencji w ich własności fizyczne.

Wynikiem załamania i odbicia się fali elektromagnetycznej od ośrodka geologicznego, bądź antropogenicznego są zarejestrowane sygnały w postaci refleksów i paraboli, powstałe wskutek kontrastu względnej stałej dielektrycznej pomiędzy ośrodkami (np. warstwowanie utworów), bądź ośrodkiem, a poszukiwanym obiektem (np. pustka, rura, kable, okruchy skalne, itp.).

Na tej podstawie dokonano interpretacji uzyskanych wyników (skanów podłoża gruntowego, zał. 3-7).

Z uzyskanych danych pomiarowych, echogramach wynika, że na badanym terenie występują anomalie georadarowe o różnym charakterze (kształcie) oraz głębokości.

Najbardziej intensywne anomalie o charakterze kominów wyznaczone zostały na złącznikach 3, 4 oraz 8. Ich kształt świadczyć mógłby o występowaniu w tych miejscach pustych przestrzeni (niedociśniętego tunelu). Jednakże uwzględniając geologię badanego terenu, zalegające utwory w badanym obszarze to utwory torfów, posiadające w swojej strukturze powietrze. Występowanie tak słabonośnej warstwy utworów budujących podłoże nasuwa wniosek o istnieniu tunelu w postaci możliwej do penetracji. Budowniczcy poszukiwanego tunelu bezwzględnie musieli stosować zabezpieczenia w celu utrzymania stropu przed zawaleniem. Brak przebiegu w linii wyznaczonych dwóch pierwszych anomalii potwierdza zatem genezę powstania zaburzenia jako anomalii geologicznej. Anomalie o podobnej genezie zaznaczone zostały również na zał. nr 7.

(Brak jednoznacznych wyników można korelować drugą metodą badawczą, w postaci profilowań elektrooporowych, skutecznie wykluczając bądź potwierdzając przebieg tuneli i innych obiektów będących nawet w stanie kilkukrotnego zawalenia stropu).

Na badanym obszarze (zał. 5 - 6) wyznaczona została charakterystyczna granica nasypów oraz anomalie do głębokości około 2 m p.p.t. Anomalie te mogą być pozostałościami po fundamentach poprzedniego kościoła, grobami, zachówkami, bądź większymi elementami niekontrolowanego nasypu. Anomalie o przybliżonej genezie (pozostałości murów) wyznaczone zostały na załączniku nr 7.

5. Wnioski

1. Z uzyskanych danych pomiarowych wynika, że na obszarze pomiarowym występują anomalie georadarowe, będące anomaliami geologicznymi i antropogenicznymi.
2. Na opisywanym obszarze badań brak jest anomalii świadczących o występowaniu poszukiwanego tunelu.


3. Uzyskane wyniki przedstawiają również szereg nieciągłości, dyfrakcji, tłumień, sugerując o występowaniu w badanym podłożu, możliwych pozostałości po fundamentach byłego kościoła, grobach, zachowkach, większych elementach niekontrolowanego nasypu.

6. Piśmiennictwo

- Karczewski J., 2007, *Zarys metody georadarowej*, Uczelniane Wydawnictwo Naukowo – Dydaktyczne AGH, Kraków

7. Spis załączników

Mapa orientacyjna obszaru badań,	zał. 1
Mapa sytuacyjna obszaru badań, skala 1 : 500	zał. 2
Echogram nr 1 profilu nr 1	zał. 3
Echogram nr 2 profilu nr 2	zał. 4
Echogram nr 3a profilu nr 3	zał. 5
Echogram nr 3b profilu nr 3	zał. 6
Echogram nr 4, 5 profilu nr 4, 5	zał. 7
Echogram nr 6 profilu nr 6	zał. 8




- Obszar badań


Skala 5 km




Temat:	Opracowanie z wyników badań georadarowy wykonanych do celów prac inwentaryzacyjnych na terenie kościoła i dzwonnicy w Myszyncu.			
Tytuł rysunku:	Mapa orientacyjna obszaru badań	Nr zał.	1	





Temat:	Opracowanie z wyników badań georadarowy wykonanych do celów prac inwentaryzacyjnych na terenie kościoła i dzwonnicy w Myszyńcu.			Gpr24.com.pl
Tytuł rysunku:	Mapa sytuacyjna obszaru badań (wraz z naniesionymi obszarami anomalnymi)	Nr zał.	2	





 - Anomalia georadaowa

Temat:	Opracowanie z wyników badań georadarowy wykonanych do celów prac inwentaryzacyjnych na terenie kościoła i dzwonnicy w Myszyńcu.			
Tytuł rysunku:	Echogram nr 1, profilu nr 1	Nr zał.	3	





Temat:	Opracowanie z wyników badań georadarowy wykonanych do celów prac inwentaryzacyjnych na terenie kościoła i dzwonnicy w Myszyńcu.			GPR24.COM.PL
Tytuł rysunku:	Echogram nr 2, profilu nr 2	Nr zał.	4	




 - Anomalia georadaowa


Temat:	Opracowanie z wyników badań georadarowy wykonanych do celów prac inwentaryzacyjnych na terenie kościoła i dzwonnicy w Myszyńcu.			
Tytuł rysunku:	Echogram nr 3a, profilu nr 3		Nr zał.	5




Temat:	Opracowanie z wyników badań georadarowy wykonanych do celów prac inwentaryzacyjnych na terenie kościoła i dzwonnicy w Myszyńcu.			GPR24.COM.PL
Tytuł rysunku:	Echogram nr 3b, profilu nr 3	Nr zał.	6	



- Anomalia georadaraowa



Temat:	Opracowanie z wyników badań georadarowy wykonanych do celów prac inwentaryzacyjnych na terenie kościoła i dzwonnicy w Myszyńcu.		GPR24.COM.PL	
Tytuł rysunku:	Echogram nr 4, 5, profilu nr 4, 5		Nr zał.	7



- Anomalia georadaowa

Temat:	Opracowanie z wyników badań georadarowy wykonanych do celów prac inwentaryzacyjnych na terenie kościoła i dzwonnicy w Myszyńcu.			
Tytuł rysunku:	Echogram nr 6, profilu nr 6	Nr zał.	8	